

# クーラント交換

走行中のエンジンの冷却と寒冷地での凍結を防止します。  
また、ラジエーター内のサビの発生も防ぎます。  
こちらも徐々に劣化しますので定期的な交換が必要です。

- 2年または4万キロでの交換がオススメです。
- スーパーLLCは寿命が長いので4年または8万キロでの交換がオススメです。
- ラジエーターキャップの同時交換もオススメします。
- 作業時間 約15分～

工賃 **4,950円 (税込) ~**

※クーラント代は別途料金となります。

